

## 5-лекция. Промышленные роботы и манипуляторы.

**Краткое содержание:** Промышленные роботы и манипуляторы. Назначение и области применения. Классификация промышленных роботов. Принципиальное устройство промышленного робота. Основные понятия и определения. Структура манипуляторов. Геометро-кинематические характеристики.

Исабеков Жанібек Назарбекұлы




## План занятия

- Промышленный робот Автоматическая машина: манипулятор + система управления, заменяет человека в производственных операциях.
- Манипулятор Рычажный механизм с приводами, выполняющий действия, аналогичные руке человека.
- Классификация роботов По операциям, координатам, подвижности,
- приводу, программам, подвижности основания и типу программирования.
  - Кинематика манипулятора Цилиндрическая система координат, три
- степени свободы: вращение, вертикальное и горизонтальное перемещение.
  - Типы движений Глобальные (основание), региональные (рука),
- локальные (кисть).
  - **Рука и кисть** Рука перемещение центра схвата; кисть ориентация
- схвата.
  - **Контрольные вопросы** Тест на понимание понятий: структура, подвижности, классификация, точность, быстродействие.

• Промышленный робот — автоматическая машина, состоящая из манипулятора и устройства программного управления его движением, предназначенная для замены человека при выполнении основных и вспомогательных операций в производственных процессах.

Манипулятор – совокупность пространственного рычажного механизма и системы приводов, осуществляющая под управлением программируемого автоматического устройства или человека-оператора действия (манипуляции), аналогичные действиям руки человека.



### Классификация промышленных роботов


- По характеру операций: основные,
- вспомогательные,
  По виду производства:
  универсальные.
  литейные, сварочные,
  сборочные, окрасочные и
  - др.
- По системе координат руки: прямоугольная, цилиндрическая, сферическая, угловая.
- По числу подвижностей манипулятора.

- По грузоподъемности: сверхлегкие (до 10 H) до сверхтяжелых (свыше 10000 H).
- По типу привода: электромеханический, пневматический, гидравлический, комбинированный.
- По подвижности основания:
   мобильные, стационарные.
- По виду программы: жесткая, перепрограммируемая, адаптивная, с ИИ.
- По характеру
  программирования:
  позиционное, контурное,
  комбинированное.





Манипулятор промышленного робота по своему функциональному назначению должен обеспечивать движение выходного звена и, закрепленного в нем, объекта манипулирования в пространстве по заданной траектории и с заданной ориентацией. Для полного выполнения этого требования основной рычажный механизм манипулятора должен иметь не менее шести подвижностей, причем движение по каждой из них должно быть управляемым. Промышленный робот с шестью подвижностями является сложной автоматической системой. Эта система сложна как в изготовлении, так и в эксплуатации. Поэтому в реальных конструкциях промышленных роботов часто используются механизмы с числом подвижностей менее шести. Наиболее простые манипуляторы имеют три, реже две, подвижности. Такие манипуляторы значительно дешевле в изготовлении и эксплуатации, но предъявляют специфические требования к организации рабочей среды. Эти требования связаны с заданной ориентацией объектов манипулирования относительно механизма робота. Поэтому оборудование должно располагаться относительно такого робота с требуемой ориентацией.

Рассмотрим для примера структурную и функциональную схемы промышленного робота с трехподвижным манипулятором. Основной механизм руки манипулятора состоит из неподвижного звена 0 и трех подвижных звеньев 1,2 и 3 (рис. 19.1).



Механизм этого манипулятора соответствует цилиндрической системе координат. В этой системе звено I может вращаться относительно звена 0 (относительное угловое перемещение  $j_{10}$ ), звено 2 перемещается по вертикали относительно звена I (относительное линейное перемещение S<sub>21</sub>) и звено 3 перемещается в горизонтальной плоскости относительно звена 2 (относительное линейное перемещение  $S_{32}$ ). На конце звена 3 укреплено захватное устройство или схват, предназначенный для захвата и удержания объекта манипулирования при работе манипулятора. Звенья основного рычажного механизма манипулятора образуют между собой три одноподвижные кинематические пары (одну вращательную А и две поступательные В и С) и могут обеспечить перемещение объекта в пространстве без управления его ориентацией. Для выполнения каждого из трех относительных движений манипулятор должен быть оснащен приводами, которые состоят двигателей с редуктором и системы датчиков обратной связии. Так как движение объекта осуществляется по заданному закону движения, то в системе должны быть устройства сохраняющие и задающие программу движения, которые назовем программоносителями. При управлении от ЭВМ такими устройствами могут быть дискеты, диски CD, магнитные ленты и др. Преобразование заданной программы движения в сигналы управления двигателями осуществляется системой управления. Эта система включает ЭВМ, с соответствующим программным обеспечением, цифроаналоговые преобразователи и усилители. Система управления, в соответствии с заданной программой, формирует и выдает на исполнительные устройства приводов (вриготови) управляющих розвойствия ... При нообуслимости она






Формула строения - математическая запись структурной схемы манипулятора, содержащая информацию о числе его подвижностей, виде кинематических пар и их ориентации относительно осей базовой системы координат (системы, связанной с неподвижным звеном).


Движения, которые обеспечиваются манипулятором делятся на:

- глобальные (для роботов с подвижным основанием) движения стойки манипулятора, которые существенно превышают размеры механизма;
- *региональные* (транспортные) движения, обеспечиваемые первыми тремя звеньями манипулятора или его "рукой", величина которых сопоставима с размерами механизма;
- *локальные* (ориентирующие) движения, обеспечиваемые звеньями манипулятора, которые образуют его "кисть", величина которых значительно меньше размеров механизма.

В соответствии с этой классификацией движений, в манипуляторе можно выделить два участка кинематической цепи с различными функциями: механизм руки и механизм кисти. Под "рукой" понимают ту часть манипулятора, которая обеспечивает перемещение центра схвата – точки М (региональные движения схвата); под "кистью" – те звенья и пары, которые обеспечивают ориентацию схвата (локальные движения схвата).

Рассмотрим структурную схему антропоморфного манипулятора, то есть схему которая в первом приближении соответствует механизму руки человека .





Зона обслуживания манипулятора - часть пространства соответствующая множеству возможных положений центра схвата манипулятора. Зона обслуживания является важной характеристикой манипулятора. Она определяется структурой и системой координат руки манипулятора, а также конструктивными ограничениями наложенными относительные перемещения звеньев в КП.

# **Подвижность манипулятора W** - число независимых обобщенных координат однозначно определяющее положение схвата в пространстве.

$$W = 6 \cdot n - \sum_{i=1}^{5} (6 - i) \cdot p_i$$

или для незамкнутых кинематических цепей:

$$W = \sum_{i=1}^{5} i \cdot p_i.$$


**Маневренность манипулятора М** - подвижность манипулятора при зафиксированном (неподвижном) схвате.

$$M = W - 6$$
.


Для манипулятора, изображенного на след слайде

подвижность манипулятора:
$$W = 6 * 3 - (3 * 2 - 5 * 1) = 18 - 11 = 7;$$


маневренность:M = 7 - 6 = I;




## Системы координат "руки" манипулятора.



Структурные схемы механизмов кисти, применяемые в манипуляторах, даны в таблице. Присоединяя к выходному звену руки тот или иной механизм кисти, можно получить большинство известных структурных схем манипуляторов, которые применяются в реальных промышленных роботах.





## Особенности и характеристики манипуляторов

#### Быстродействие

Определяется максимальной скоростью линейных перемещений центра схвата:

• Малое: < 0.5 м/с

• Среднее: 0.5 - 1.0 м/с

• Высокое: > 1.0 м/с

Большинство современных роботов имеют среднее быстродействие.

#### Точность

Характеризуется абсолютной линейной погрешностью позиционирования центра схвата:

• Малая: > 1 мм

• Средняя: 0.1 - 1 мм

• Высокая: < 0.1 мм

Важно учитывать изменение структуры механизма в процессе работы.

#### І вопрос

Что такое промышленный робот?

- Ъ Любой манипулятор без системы управления
- Совокупность алгоритмов, управляющих ЧПУ-станком без механики
- В Автоматическая машина с манипулятором и устройством программного управления, заменяющая человека в операциях
- 4 Только программный контроллер без исполнительных механизмов

Какие системы координат руки перечислены в классификации?

- Ө Полярная, тороидальная, барицентрическая, параболическая
- (А) Прямоугольная, цилиндрическая, сферическая, угловая
- Эклиптическая, цилиндрическая, тороидальная, сферическая
- Ω С Только прямоугольная и сферическая

Что относится к «характеру программирования» робота?

\*

Онлайновое, офлайновое, гибридное

2

Дискретное, аналоговое, цифровое

K

Прямое, обратное, итеративное



Позиционное, контурное, комбинированное

Сколько управляемых подвижностей нужно, чтобы полностью обеспечивать траекторию и ориентацию выходного звена??

Три достаточно

Ř ) Не менее 6

Кавас аки Четыре достаточно

Две достаточно

Чем в манипуляторе занимаются «рука» и «кисть»?

Да Рука — перемещение центра схвата; кисть — ориентация схвата

, Рука — ориентация; кисть — только захват

Обе части отвечают только за перемещение

Δ ) Обе части отвечают только за ориентацию

Какое быстродействие считается высоким для линейных перемещений центра схвата?

Верны й

Более 1.0 м/с



От 0.1 до 0.2 м/с



От 0.5 до 1.0 м/с



Менее 0.5 м/с

