# Лекция №8 Жердің жылжуы және карст түзілу процестері.


Пән: Арнайы гидрогеология

Лектор: Тілеуберді Нұрбол

2024

#### Условия залегания и распространения подземных вод.


Схема формирования грунтовых вод, верховодки и капиллярной каймы



х грунтов (пески, гравий, галечник, щебень, дресва).


В – свободная (гравитационная) вода в трещинном пространстве полускальных грунтов.

### Схема залегания безнапорных межпластовых вод в рыхлых (1) и в сцементированных (2) горных породах




# Артезианская вода







#### Схема строения Парижского артезианского бассейна



# Условия залегания и движения трещинных и трещинно-жильных пресных и минеральных вод



В горных районах по разломам часто наблюдается разгрузка различных минеральных вод — холодных и горячих Выходы горячих углекислых вод и образование современных туфов (Алжир, Приморский Атлас).





Особое место в системе подземных вод занимают карстовые воды, приуроченные к массивам растворимых пород.

Схема строения массива карстовых пород.






Сак-Актун - самая длинная подземная река. Мексика.



### Строение карстовой пещеры в карбонатных породах (изучением пещер занимается спелеология)



#### Карстовая ледяная пещера в пермских карбонатносульфатных породах



#### Условия развития карста

Растворимые в воде горные породы распространены чрезвычайно широко в толще земной коры

- 1. Наличие растворимых горных пород (карбонаты, сульфаты, соли).
- 2. Водопроницаемость пород.
- 3. Движение воды и её растворяющая способность.




Рис. VII-4. Стратиграфическое размещение растворимых нород в земной коре (по Н. М. Страхову).





Рис. VII-5. Стратиграфическое размещение растворимых пород на Русской платформе (по Н. М. Стракову).



# Схематическая карта распространения карстующихся пород на Европейской части России и сопредельных стран





Рис. VII-6. Схематическая карта карстовых районов европейской части СССР, Уј и Кавказа (по Н. В. Родионову).

1—7 — вакарстованные породы: 1 — известняки, доломиты, мраморы и др., 2 — с фатно карбонатные породы, 3 — мел, мергельно-меловые породы, 4 — карбонатный фл b — гипсы, ангидриты, b — соли, 7 — соляные купола; b — некарстующиеся пореженные, b — осадочные, b — изверженные, метаморфические и вулканогенные.

#### Факторы, влияющие на растворимость

- 1. Температура
- 2. Давление
- 3. Природа раство рителя



# Влияние температуры на растворимость (кривая растворимости) стр. 189




Рис. 123. Растворимость веществ в зависимости от температуры

#### 




Рис. VII-11. Схемы распространения повышенной закарстованности пород в разных геологических условиях (по А. Г. Лыкошину, 1968 г.).

1 — песок; 2 — глина; 3 — известняки; 4 — каверны и карстовые полости; 5 — тектоническая зона; 6 — зона интенсивного развития карста; 7 — направление движения подземных вод; 8 — уровень подземных вод; 9 — напор подземных вод.

Таблица VII-6 категории территорий по степени устойчивости в карстовых районах (по и. а. саваренскому, 1967 г.)

Категория территории	Характеристика степени устойчивости территории	Среднее число провалов в год на площади 1 км²	Один провал на площади 1 км² за время, годы
I *	Очень неустойчивая	> 1,0	1 1 1 1 1 1 1 1
II	Неустойчивая Недостаточно устойчивая	$0,1-1,0 \\ 0,05-0,1$	10-20
IV	Несколько пониженная устойчивость	0,01-0,05	20—100
$\mathbf{v}$	Относительно устойчивая	< 0,01	> 100
*VI	Устойчивая	Образование провалов исключается	


### Карстовые провалы всегда внезапны и катастрофичны по своим последствиям





#### Карстово – суффозионные провалы часто наблюдаются на территориях, где карстующиеся породы перекрыты песчаными **отложениями.** Западное Предуралье

Северная Литва





## Any Questions?